

ため池点検表

ため池名	山田池		点検者氏名	山田 太郎								
所在地	山田市 太郎町1-23		点検日	2020年 4月 2日(水曜日)								
			天候	晴れ	水位	満水						
受益面積 (かんがい農地面積)	6.1 ha		改修歴	2012年ため池等整備事業 全面改修								
ため池管理者	山田 太郎		連絡先:(氏名) 山田 太郎 (電話) 123-456-789									
点検項目	堤体	漏水状況			特記事項							
		漏水		有・無		満水になると漏水量が増加する						
		漏水の場合 (該当項目に○を記入) (位置をポンチ絵に記載)	清水		○							
			にごりあり									
			にじみ程度									
			流れている		○							
			法尻より高い所から出ている									
	前回の点検から量が増えた											
	変形状況等(位置・状況をポンチ絵・写真で記録する)			特記事項								
	前法部	張石・張ブロック		有・無		・前法が70cm程度えぐられている						
		浸食(大きくえぐられている)		有・無								
		陥没・穴		有・無								
		後法部	はらみだし		有・無				・後法の石積がはらみだしており危険			
			陥没・穴		有・無							
		堤頂部	ひび割れ大		有・無							
陥没・穴			有・無									
洪水吐	破損状況 (位置・状況をポンチ絵・写真で記録する)		障害物状況		特記事項							
	構造	コンクリート・石積	○		障害物(流木等)	有・無						
		土水路			草木が繁茂	有・無						
	ひび割れ		有・無		堰上げ(堰板・土のう)	有・無						
	破損(段差・えぐれ・穴)		有・無		・放流部に破損(段差)あり ・土のうにより30cm程度堰上げしている							
	漏水		有・無									
取水施設	破損状況(位置・状況をポンチ絵・写真で記録する)			特記事項								
	構造 (底樋)	コンクリート	○		ゲート操作	可・否						
		石組・木樋			緊急放流	可・否						
	ひび割れ		有・無		・底樋付近に土砂が堆積しており緊急放流ができない							
	破損(陥没・変形等)		有・無									
	漏水		有・無									